

# MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE INTERRATE

## LUGLIO 2013

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/7  | Isola Ugo Bassi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                      |
| 2/7  | Isola Belvedere:<br>Sostituito tubo alzata tetto ed isola<br>ed aggiunto 40 lt. Olio idraulico                 |
| 2/7  | Isola Righi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                          |
| 9/7  | Isola Chiesanuova:<br>Sostituito presa 16 poli e sostituito fotocellule cassa e sensori alzata tetto           |
| 10/7 | Isola Cairoli<br>Sostituito presa 16 poli e sostituito sensori alzata tetto                                    |
| 10/7 | Isola Toscana<br>Aggiunto 70 lt. olio idraulico per rottura tubo<br>e sostituzione tubo idraulico alzata tetto |
| 10/7 | Isola Albani<br>Sostituito Cicalino e lampeggiante quadro comandi                                              |
| 11/7 | Isola Righi:<br>Sostituito cicalino e lampeggiante e sostituito lamiera perimetrale                            |
| 11/7 | Isola Righi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                          |
| 11/7 | Isola S. Margherita:<br>Sostituito cicalino e lampeggiante e sostituito lamiera perimetrale                    |
| 11/7 | Isola Artieri:<br>Sostituito lamiera perimetrale isola e sostituito sensori alzata tetto                       |
| 12/7 | Isola Ugo Bassi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                      |
| 15/7 | Smontato piatto di compattazione e sostituito tubazioni e pressostato<br>spinta su cassa n°6                   |
| 15/7 | Isola Belvedere:<br>sostituito presa 32amp e cavo                                                              |
| 26/7 | Isola Righi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                          |
| 29/7 | Isola Ugo Bassi<br>Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone                                      |
| 10/7 | Rigenerazione completa compattatore                                                                            |