

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE INTERRATE

AGOSTO 2013

5-8	Isola Ugo Bassi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
5-8	Isola Righi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
8/8	Isola Albani Sostituzione relè, sensore alzata isola e tetto
16/8	Isola Righi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
16/8	Isola Ugo Bassi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
16/8	Isola S. Margherita Sostituzione relè, sensore alzata isola e tetto
24/8	Isola Aldrovandi Sostituito cicalino e lampeggiante e micro fine corsa tetto Presa interbloccata e tubi idraulici.
27/8	Isola Pratello: sostituito spina 16 poli
27/8	Isola Ugo Bassi Sostituito sensore alzata tetto e svuotamento isola per pompa bloccata e riparazione pompa
29-8	Isola Iv Novembre: sostituito spina 16 poli
30/8	Isola S. Margherita Sostituito spinotto elettrovalvola discesa tetto.
31/8	Isola Righi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
31/8	Isola Ugo Bassi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone Rigenerazione completa compattatore n°12