

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE INTERRATE

MAGGIO 2013

2/5	Isola Belvedere: Sostituito tubo alzata tetto ed aggiunto 40 lt. Olio idraulico Sostituito sensore alzata tetto
4/5	Isola Righi Sostituito tubo alzata tetto ed aggiunto 30 lt. Olio idraulico Sostituito sensore alzata tetto e fine corsa
6/5	Lavaggio Chiesanuova con autospurgo, per allagamento da inondazione fognatura Lavato ed aspirato isola e tombini perimetrali isola. Sostituito Pompa bruciata e tubazione rotta. Sostituito presa interbloccata e quadro presa impulsi isola
8/5	Lavaggio Terribilia, Artieri, Aldrovandi e Marchesana con autospurgo
10/5	Lavaggio Albani, Belvedere, Pignattari, Puntoni
16/5	Isola S.Martino Sostituito presa interbloccata 16 poli Sostituito tubo pistone/tetto e 40 lt olio
27/5	Lavaggio Artiei, Chiesanuova, Tartini, Belvedere
20/5	Isola Pignattari Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
28/5	Lavaggio Albani, Aldrovandi, Marchesana
29/5	Isola Cairoli: Rifacimento completo funi e piano di appoggio isola Ecollbell e guide. Rigenerazione campana e fondo campana e ganci di tiro.
28/5	Isola Pignattari Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
29/5	Isola Chiesanuova: Sostituito Tubi e sensori alzata tetto
30/5	Isola Terribilia: Sostituito pompa sommersa e rifacimento completo tubazioni spaccate.
30/5	Isola Pignattari Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
30/5	Lavaggio Terribilia, Ugo Bassi, IV Novembre, Santa Margherita
31/5	Rigenerazione completa compattatore n°13