

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ISOLE INTERRATE

SETTEMBRE 2013

2/9	Isola Ugo Bassi Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
2/9	Isola Righi Aggiunto 60 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
3/9	Isola S.Margherita: Sostituito micro alzata isola ed alzata tetto
3/9	Isola S.Margherita: Sostituito micro alzata isola ed alzata tetto Raddrizzatura supporto sensori
12/9	sotituito spina 16 poli e fotocellule cassa n°4 (Belvedere)
14/9	Isola Ugo Bassi Aggiunto 40 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
14/9	Isola Terribilia: Sostituzione pompa, motore serbatoio e cambio olio
16/9	Isola Righi: Sostituzione pompa, motore serbatoio e cambio olio
28/9	Isola Ugo Bassi Aggiunto 50 lt. olio idraulico per perdita dal pistone
	Rigenerazione completa compattatore n°10